

## **BARRETTE DE JAUGEAGE A VIS**

Cette barrette est l'outil indispensable permettant la mesure du creux (à l'aide de la [pige de jaugeage](#)) de la façon la plus précise.

Elle se fixe sur le ruban, (sans altération de ce dernier) à la hauteur désirée. Le ruban, avec son lest, est descendu dans la cuve à mesurer et la barrette est posée sur le trou de jauge.

La hauteur du creux est égale à la partie du ruban se trouvant entre la barrette et l'endroit où le produit a mouillé le ruban.

Afin de mieux lire le niveau où le produit a marqué le ruban, on utilisera une Pate détectrice.

Matière : AU4G et Inox

